

सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, करमाळा यांचे कार्यालय ता. करमाळा जि. सोलापुर पिन -४१३२०३

दुरध्वनी क्र : (०२१८२) २२०४१४

Email ID karmala.de@mahapwd.gov.in

क्रमांक : साबांउविक/विलि/ ८८९ /सन २०२३

दिनांक: 9 / ०४ / २०२३

प्रति,

मार्ख्राचार्य लिड स्कुल करमाळा ता.करमाळा जि.सोलापूर

विषय:- शाळेची इमारत सुस्थितीत असल्याचे प्रमाणपत्र मिळणेबाबत.

संदर्भ:- १) आपले दि.२१/०३/२०२३ चे पत्र

२) मे.ए.एस.वडगांवकर, कन्सल्टंन्ट आर्किटेक्ट इंजिनिअर आणि स्ट्रक्चरल डिझायनर यांचा दि.३०/०३/२०२३ चे Stability Certificate

३) श्री एस एस वाघ, शाखा अभियंता यांचा स्थळ पाहणी अहवाल दि.१३/०४/२०२३

उपरोक्त संदर्भिय विषयास अनुसरुन कळविणेत येते की, आपण वरिल संदर्भ क्र.१ अन्वये लिड स्कुल करमाळा या शाळेची इमारत वापरण्यास सुस्थितीत असल्याचे प्रमाणपत्र मिळणेबाबत विंनती अर्ज केलेला होता.

त्यानुसार सदर शाळेच्या इमारतीची पाहणी श्री एस एस वाघ, शाखा अभियंता यांनी केली आहे. सदर शाळेची इमारत अहमदनगर करमाळा टेंभुर्णी रस्ता NH-५६१/A वर रस्त्याच्या डाव्या बाजुस सुमारे २०० मीटर अंतरावर असुन सदर इमारतीचे (तळमजला+पहिला मजला) बांधकाम सन २०१३-१४ मध्ये झाले आहे.


सदर इमारतीसाठी मे.ए एस वडगांवकर, कन्सल्टंन्ट आर्किटेक्ट इंजिनिअर आणि स्ट्रक्चरल डिझायनर यांनी दि.३०/०३/२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये Stability Certificate दिले आहे.

वरिल सर्व बाबी विचारात घेता सद्यस्थितीत सदर इमारत सुस्थितीत असुन वापरण्यास योग्य आहे. सदरचे प्रमाणपत्र आपल्या मागणीवरुन देण्यात येत आहे.

शाँखी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, करमाळा

उपविभागीय अभियंता

सार्वजिनिक बाँधकाम उपविभाग, करमाळा



Noted & Registered at Sr. No. 247 Dated 9151202



Subject - Regarding obtaining certificate of school building being in good condition.

Reference:-

1) Your Letter dated 21/03/2023.

2) Stability Certificate dated 30/03/2023 of M. A. S. Vadgaonkar, Consultant Architect Engineer and Structural Designer

3) Site Inspection Report of Shri S. S. Wagh, Branch Engineer dated 13/04/2023.

Pursuant to the above reference, it is hereby informed that a request was made by you for obtaining a certificate of fitness for use of the building of the Lead school, Karmala under reference no.1 above.

Accordingly, the building of the said school has been inspected by Mr. S.S. Wagh, Branch Engineer. The building is located on Ahmednagar Karmala Temburni road NH-561 / A at a distance of about 200 meters on the left side of the road and the said building (ground floor + first floor) has been constructed in the year 2013-14.

Stability Certificate has been issued by A. S. Vadgaonkar, Consultant Architect Engineer and Structural Designer for the said building with letter dated 30/03/2023.

Considering all the above aspects, the said building is in good condition and fit for use.

The said certificate is being issued on your request.

